


LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ESTADIO MUNICIPAL FAUSTO ALVIM		
Apelido do estádio: XX		
Endereço completo do estádio: AVENIDA IMBIARA, Nº 620, BAIRRO CENTRO		
Cidade: ARAXÁ	Estado: MG	CEP: 38.183-244
Telefone: (34) 3662-9347	Fax: XX	
Email: XX		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		CNPJ:
Presidente: DAILSON LETTIERI		
Endereço: AV. IMBIARA, Nº 620		Bairro: CENTRO
Cidade: ARAXÁ	Estado: MG	CEP: 38.183-244
Telefone: (34) 8403-2369	Fax: XX	
e-mail: XX		
Administrado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ		CNPJ:
Endereço:		Bairro:
Cidade: ARAXÁ	Estado: MG	CEP:
Nome do gerente ou administrador: Marco Antonio Rios		
Telefones: xx		
Geral: XX		
Fax: XX		
Diretoria: XX		
Chefia de Gabinete: XX		
Secretaria: XX		
Engenharia: XX		
Div. Promoções e Eventos: XX		
Turismo: XX		
Assessoria de Imprensa: XX		
E-mail: XX		
Clubes responsáveis pelo uso: ARAXÁ ESPORTE CLUBE		
Telefone: XX		Fax: XX
E-mail: XX		
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE		
Nome: Rubens da Silva		
Telefone (34) 8885-9348		Fax: XX
e-mail: XX		



# BOMBEIRO MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

## LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009

Estádio Municipal Fausto Alvim, Araxá/ MG

Órgão Inspetor: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

### 1. QUESTIONÁRIO

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade? **Sim**

Observações: **Valido até 05/02/2018**

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Não

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros? **Sim.**

Observações:

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção? **Sim.**

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção? **Não possui sistema de hidrantes.**

Observações:

06. Há sistema de sprinklers? **Não.** Estão dentro dos padrões de manutenção?

Observações:

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? **Sim.**

Observações:

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes. **Foi apresentada a ART e Laudo Técnico de manutenção do SPDA com validade de 06 meses.**

Observações:

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

Observações: **Sim.**

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos?

**Sim**



Está isolada das pessoas não autorizadas? Sim.

Observações:

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto? Sim.

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

Observações: Sim.

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores? Não.

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? 06(seis).

Qual é a sua distribuição? São 05 na frente (entrada principal) e 01 no lado oposto.

Possuem larguras compatíveis à população prevista? Não.

Observações: O campo poderá ser utilizado como área de refúgio.

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios? Sim.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios? Sim.

Observações:

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? São 06 Estão em bom estado de conservação? Sim.

Observações:

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo? Somente 03.

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais? Não.

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Não.

Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores? Não.

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo? Sim.

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante? Sim.

Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros? Não.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Sim  
Existe um programa de manutenção? Não.

25. Existe gerador de emergência no estádio? Não.

Há um programa de manutenção? xx

Observações: O clube apresentou o contrato de locação do equipamento para os dias de jogos.

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Não. Há um programa de manutenção?

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Sim. Onde estão localizadas? Está localizada na entrada do lado oposto à principal.

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência? Sim.

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança? Não.

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé? É de 5.500 pessoas.

Observações:

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo? É de 5.500 (cinco mil e quinhentas) pessoas de acordo com memória de cálculo do PSCIP de nº 025/2008, aprovado em 16/04/2008.

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? 5.500 pessoas.

Identifique os motivos para restrição da capacidade.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados? Não.

34. Há informações complementares anexadas? Não.

## 2. CONCLUSÕES

ESTÁDIO APROVADO.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.





PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO : Até 31/12/2015

4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Comissão: 2º SGT BM JOSÉ MÁRCIO APARECIDO NOGUEIRA, Nº 118.137-9  
Sd BM JEFFERSON GILLIARD RIBEIRO B. CARDOSO, Nº 152.565-8

ARAXÁ, 05 DE FEVEREIRO DE 2015.

  
JOSÉ MÁRCIO APARECIDO NOGUEIRA, 2º SGT BM  
VISTORIADOR

  
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA, 2º TEN BM  
COMANDANTE DO 6º PEL/1ª CIA/8º BBM