

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	ESPACO PARA CARIMBO DA INSTITUIÇÃO	
Estádio Municipal João Havelange	Cidade Uberlândia	Estado MG
Órgão Inspetor 4ª Cia PV do 5º BBM		
<b>1. QUESTIONÁRIO</b>		
01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?		
Sim: Nr 163661		
Observações: Existe concessão de AVCB com validade de 3 anos (emissão : 19/12/2.014) Com validade até 18/12/2.017)		
02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão?		
Não é de Competência do Corpo de Bombeiros tal verificação.		
Observações:		
03. A construção e a área total construída permanecerá correspondentes a situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?		
Sim		
Observações:		
04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto e estão dentro dos padrões de manutenção?		
Sim		
Observações:		
05. O sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?		
Sim		
Observações:		
06. O sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?		
Não existe.		
Observações: Este tipo de medida não é exigida pela norma.		
07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?		
Sim		
Observações:		
08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe os dados relevantes.		
A competência do Corpo de Bombeiros e exigir o Laudo e ART do SPDA feito por um Engenheiro Elétrico.		
Observações:		
09. Os equipamentos elétricos e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?		
Sim		
Observações:		
10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está vedada a entrada de pessoas não autorizadas?		
Sim		
Observações:		
11. As vias de circulação do estádio estão assinaladas e demarcadas conforme projeto?		
Sim		
Observações:		
12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?		
Sim		

Observações:
14. Existem irregularidades no piso, que possam causar acidentes?
Não
Observações:
15. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição compatível a população prevista?
67 portões, distribuídas em toda área de recepção de público. Sim
Observações: As saídas de emergência se encontram conforme Processo Aprovado (373/2008).
15. Há corrimãos nas escadas, elevadores e rampas, conforme exigência contra incêndios?
Sim
Observações:
16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura original, conforme segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?
Sim
Observações: Foram realizadas adaptações conforme exigências previstas no Processo Aprovado.
17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?
67 portões, se encontram em bom estado.
Observações:
18. As portas de emergência são de emergência de luxo?
Sim
Observações:
19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar acidentes com o público? Se positivo, em que locais?
Não
Observações:
20. Há plano de ação para situações de abandono de público? Está em tempo previsto?
Sim
Observações:
21. Há opções de abandono para o campo?
Não
Observações: Somente as áreas restritas e para equipes
22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada de qualquer ponto do estádio?
Sim.
Observações:
23. Existe uma Brigada de Extinção de Incêndio e primeiros socorros?
Não
Observações: Não exigida em PSCIP
24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o previsto em um programa de manutenção?
Sim, a questão da manutenção é de competência dos Responsáveis pelo Estádio.
Observações:
25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?
Sim, Manutenção responsabilidade do Estádio.
Observações: Gerador móvel, conforme PSCIP
26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?



Não
Observações: Não exigido por norma
ambulâncias: Onde estão localizadas?
Sim
Observações: Na entrada principal do estádio
ambulâncias: Onde estão localizadas?
Sim
Observações:
ambulâncias: Onde estão localizadas?
Não
Observações:
ambulâncias: Onde estão localizadas?
53.350 conforme o AVCB do Corpo de Bombeiros.
Observações:
ambulâncias: Onde estão localizadas?
Sim. 53.350 pessoas
Observações:
ambulâncias: Onde estão localizadas?
53.350 pessoas
Observações:
ambulâncias: Onde estão localizadas?
Sim
Observações:

34. Há informações complementares anexadas?
Sim ( ) Não (X)
(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)
<b>2. CONCLUSÕES</b>
<b>Observação:</b> Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.
a) (X) Estádio Aprovado
b) ( ) Estádio Aprovado com Restrições
<b>Observação:</b> No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).
Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.
c) <input type="checkbox"/> Estádio Não Aprovado
<b>Observação:</b> Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.
O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.
<b>PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO</b>
<b>4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO</b>
Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem.
José Donizete de Castro, 3º Sgt BM, Vistoriador da 4ª Cia BM PV/5ª BBM.
<b>DATA/LOCAL 08/10/2014 - Uberlândia - MG</b>

José Donizete de Castro

099077-5

3º SGT BM

Assinatura legível do responsável pela vistoria